



# CARPROOF Réclamations

**DÉTAILS RELATIFS AU VÉHICULE :**

NIV : LUCGE8G37C3003393  
 Année / Marque / Modèle : 2012 HONDA FIT  
 Style de carrosserie : Hayon  
 Pays d'assemblage : China, People's Republic of  
 Cylindres : 4  
 Type de carburant : Gaz

**DÉTAILS DU RAPPORT :**

Numéro du rapport : 18585192  
 Date du rapport : 2018-01-31 11:01 EST  
 Statut de rapport : Complet  
 Référence : Watters

## SOMMAIRE DU RAPPORT

**Faits Saillants:** UN PROPRIÉTAIRE

- 🔧 **Accidents / Dommages :** Dossiers de dommages trouvés
- 🚩 **Enregistrement au Canada :** Nouveau-Brunswick (Normal)  
Ontario (Normal)
- 🚗 **Statut de véhicule volé :** Actuellement non déclaré volé
- 🇺🇸 **Historique aux États-Unis :** Aucun dossier trouvé aux États-Unis
- 📢 **Rappels :** Aucune information disponible
- 🔧 **Historique de Service:** 9 dossier trouvé(s)

## DES QUESTIONS?

**NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS AIDER!**

COMPOSEZ LE  
1-866-835-8612






OU ENVOYEZ UN COURRIEL À L'ADRESSE  
support@carproof.com



## 📅 Conclusions du rapport par ordre chronologique CARPROOF

Vous trouverez ci-dessous tous les dossiers concernant le véhicule, classés par ordre chronologique.

Date	Lieu	Source de données	Type de dossier	Détails	Odomètre
10-18-2012	Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
10-18-2012	Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	First owner reported	
09-11-2013	Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
10-30-2014	Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
09-11-2015	Nouveau-Brunswick, Canada	Dossiers d'assurance	Dommages au véhicule		
09-29-2015			Damage Event	Damage reported Damage to left rear Damage to rear	

Date	Lieu	Source de données	Type de dossier	Détails	Odomètre
09-30-2015	 Hamilton, Ontario, Canada	Dossiers d'assurance	Estimate	LEFT REAR SIDE	55 073 KM
10-06-2015	 Ontario, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
06-01-2016	 Dalhousie, Nouveau-Brunswick, Canada	B & J Auto Service	Dossier de service	Vehicle serviced	
06-01-2016	 Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
07-26-2016	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
11-14-2016	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
11-21-2016	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	80 700 KM
04-11-2017	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
05-25-2017	 Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
07-26-2017	 Dalhousie, Nouveau-Brunswick, Canada	B & J Auto Service	Dossier de service	Vehicle serviced	
08-02-2017	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
12-21-2017	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
01-08-2018	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	



## Détails relatifs aux accidents, collisions et dommages

CARPROOF

Si le véhicule a été impliqué dans des accidents, des collisions ou s'il a subi des dommages au Canada ou aux États-Unis, vous trouverez les dossiers s'y rapportant dans cette section.

NIV : LUCGE8G37C3003393

### Accidents rapportés par la police

Date de l'incident	Lieu	Détails
Aucun accident rapporté par la police trouvée		

### Estimations d'accident ou de dommages

Les dossiers d'estimation d'accident sont produits par les établissements spécialisés à cette fin à qui revient d'évaluer l'étendue des dommages causés à un véhicule et le montant qui en découle. Dans certains cas, des réclamations d'assurance sont liées aux estimations.

Date de l'incident	Lieu	Date de l'estimation	Type de dossier	Détails	Montant	Odomètre
09-11-2015	 Hamilton, Ontario, Canada	09-30-2015	Estimate	LEFT REAR SIDE	3 675,00 \$	55 073 KM

### Réclamations d'assurance

Les réclamations d'assurance indiquées dans ce rapport n'incluent pas les réclamations pour le remboursement de frais médicaux, les dommages causés à d'autres véhicules, les dommages causés à la propriété d'autrui, le remorquage, les véhicules de location ou tout autre dommage indirect.

Date de l'incident	Lieu	Type de Réclamation	Détails	Montant	Odomètre
09-11-2015	 Nouveau-Brunswick, Canada	Dommages au véhicule		3 676,00 \$	

### Autres dossiers de dommages

Date de l'événement	Lieu	Type de dossier	Détails	Odomètre
09-29-2015		Damage Event	Damage reported Damage to left rear Damage to rear	



## Immatriculation au Canada

CARPROOF

Cette section indique à quel endroit au Canada le véhicule est ou a déjà été immatriculé, ainsi que le statut du véhicule dans ces territoires de compétence (Inspection requise, Normal, Irréparable, Remis à neuf, Récupérable, Volé).

Jurisdiction	Détermination	Détail
Alberta	Aucun enregistrement	
Colombie-Britannique	Aucun enregistrement	
Manitoba	Aucun enregistrement	
<b>Nouveau-Brunswick</b>	<b>NORMAL</b>	<b>Ce véhicule a été immatriculé comme Normal dans cette administration.</b>
Terre-Neuve	Aucun enregistrement	
Nouvelle-Écosse	Aucun enregistrement	
Territoire du Nord-Ouest	Aucun enregistrement	
Nunavut	Aucun enregistrement	
<b>Ontario</b>	<b>NORMAL</b>	<b>Ce véhicule a été immatriculé comme Normal dans cette administration.</b>
Île-du-Prince-Édouard	Aucun enregistrement	
Québec	Aucun enregistrement	
Saskatchewan	Aucun enregistrement	
Territoire du Yukon	Aucun enregistrement	



## Vérification – Véhicule rapporté volé

CARPROOF

Cette section présente les données du Centre d'information de la police canadienne (CIPC), qui est géré par la GRC, sous la direction des Services nationaux de police, au nom de la communauté canadienne d'application de la loi.

### Vérification – Véhicule rapporté volé

Actuellement non déclaré volé



## Dossiers d'importation

CARPROOF

Si le véhicule a été importé vous trouverez les détails ci-dessous.

### Dossiers d'importation

Aucun dossier trouvé sur l'importation de véhicules



## Historique de véhicule provenant des États-Unis

CARPROOF

En plus des renseignements sur l'historique de véhicule au Canada, CARPROOF cherche également les renseignements sur l'historique de véhicule aux États-Unis. Si nous découvrons qu'un événement concernant le véhicule s'est produit aux États-Unis, vous le trouverez ci-dessous. Les détails concernant les accidents, les collisions et les dommages, ou tout autre dossier d'importation, apparaîtront dans les sections précédentes de votre rapport.

### Information sur l'historique U.S.

Aucune information sur l'historique U.S.



## Rappels

CARPROOF










Aucune information disponible à partir de la date que ce rapport a été généré. Veuillez contacter HONDA ou visitez le site web d'Honda.



## Historique de service

CARPROOF

Ceux-ci sont les enregistrements de service réalisés sur le véhicule. Ceux-ci sont les enregistrements rapportés à CARPROOF lors de la demande du rapport – il est possible que lorsque le service s'est produit que le tout n'est pu être capturé.

Date	Adresse	Source de données	Type de dossier	Détails	Odomètre
06-01-2016	 Dalhousie, Nouveau-Brunswick, Canada	B & J Auto Service	Dossier de service	Vehicle serviced	
07-26-2016	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
11-14-2016	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Tailgate/hatch latch replaced	
11-21-2016	 2300 St. Peter Avenue Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda 506-548-4569	Dossier de service		80 700 KM
04-11-2017	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Air filter replaced Cabin air filter replaced/cleaned	
07-26-2017	 Dalhousie, Nouveau-Brunswick, Canada	B & J Auto Service	Dossier de service	Vehicle serviced	
08-02-2017	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
12-21-2017	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
01-08-2018	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	

### Le sceau Un propriétaire<sup>MC</sup> de CARPROOF

Le sceau Un Propriétaire<sup>MC</sup> de CARPROOF qui figure sur ce rapport d'historique de véhicule repose sur les données d'immatriculation déclarées à CARPROOF à la date et à l'heure de la production du rapport. Le sceau Un Propriétaire<sup>MC</sup> de CARPROOF est offert pour les véhicules personnels et commerciaux n'ayant été immatriculés qu'en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick ou à l'Île-du-Prince-Édouard. En utilisant ce rapport d'historique de véhicule, vous reconnaissez et acceptez que certains événements relatifs à la propriété du véhicule visé soient susceptibles de ne pas figurer dans ce rapport.

**CARPROOF** © 2005 - 2018 CARPROOF. Tout droits réservés.

### Information sur les rapports

Le rapport historique de véhicule est compilé à partir de multiples sources de données. Il n'est pas toujours possible pour CARPROOF et pour ses fournisseurs de sources de données d'obtenir des renseignements complets sur un véhicule. Par exemple, il se peut que d'autres statuts, immatriculations, déclarations, renseignements sur les accidents, dossiers d'entretien, renseignements au sujet des rappels, relevés d'odomètre ou d'autres renseignements ou des contradictions relatives à un véhicule ne figurent pas dans le rapport correspondant. CARPROOF et ses fournisseurs de sources de données reçoivent des renseignements de sources externes considérées comme fiables, mais tant CARPROOF que ses fournisseurs et ses agents n'assument aucune responsabilité quant à d'éventuelles erreurs, inexactitudes ou omissions en ce qui a trait à ces renseignements. Les rapports sont fournis strictement « en l'état », et CARPROOF et ses fournisseurs de sources de données refusent formellement d'honorer toute garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie de rapidité, d'exactitude, de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier en ce qui a trait à ce rapport ou à son contenu. Ni CARPROOF ni ses fournisseurs de sources de données ne peuvent être tenus responsables de tout dommage, perte ou dépense concernant les rapports ou les renseignements figurant dans un rapport, y compris l'exactitude ou un quelconque retard ou défaut dans la prestation d'un rapport précis ou des renseignements. En obtenant, en examinant ou en utilisant le rapport historique de ce véhicule, vous vous engagez à respecter toutes les conditions d'utilisation et tous les accords de licence d'utilisateur final de CARPROOF qui sont tous susceptibles d'être modifiés de temps à autre par CARPROOF.

### Conditions D'Utilisation De CARPROOF