



CARPROOF Réclamations

DÉTAILS RELATIFS AU VÉHICULE :

NIV : 2HGFG3B49DH004431
Année / Marque / Modèle : 2013 HONDA CIVIC LX
Style de carrosserie : Coupé
Pays d'assemblage : Canada
Cylindres : 4
Type de carburant : Gaz







DÉTAILS DU RAPPORT :

Numéro du rapport : 18871739
Date du rapport : 2018-03-02 09:37 EST
Statut de rapport : Complet
Référence : Letourneau

SOMMAIRE DU RAPPORT

Faits Saillants:

UN PROPRIÉTAIRE

	Accidents / Dommages :	Dossiers de dommages trouvés
	Enregistrement au Canada :	Nouveau-Brunswick (Normal)
	Statut de véhicule volé :	Actuellement non déclaré volé
	Historique aux États-Unis :	Aucun dossier trouvé aux États-Unis
	Rappels :	Aucune information disponible
	Historique de Service:	8 dossier trouvé(s)

DES QUESTIONS?

NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS AIDER!

COMPOSEZ LE
1-866-835-8612







OU ENVOYEZ UN COURRIEL À L'ADRESSE
support@carproof.com









CARPROOF⁺

Conclusions du rapport par ordre chronologique

CARPROOF

Vous trouverez ci-dessous tous les dossiers concernant le véhicule, classés par ordre chronologique.

Date	Lieu	Source de données	Type de dossier	Détails	Odomètre
04-10-2014	 Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
04-10-2014	 Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	First owner reported	
10-30-2014	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Véhicule entretenu	
02-22-2015	 Nouveau-Brunswick, Canada	Dossiers d'assurance	Dommages au véhicule		
03-02-2015	 Atholville, Nouveau-Brunswick, Canada	Dossiers d'assurance	Estimate Repair	Right Rear Corner	23 823 KM
04-10-2015	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Véhicule entretenu	

Date	Lieu	Source de données	Type de dossier	Détails	Odomètre
04-10-2015	 Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
11-05-2015	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Véhicule entretenu	
12-28-2015	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Véhicule entretenu	
01-05-2016	 Nouveau-Brunswick, Canada	Dossiers d'assurance	Dommages au véhicule		
01-05-2016		Dossiers d'assurance	Estimate Repair	Right Rear Corner	44 941 KM
04-15-2016	 Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
04-15-2016	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Véhicule entretenu	
10-28-2016	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Véhicule entretenu	
04-11-2017	 Nouveau-Brunswick, Canada	Bureau des véhicules automobiles	Canadian Renewal	Registration issued or renewed	
06-30-2017	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Véhicule entretenu	
02-22-2018	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Véhicule entretenu	



Détails relatifs aux accidents, collisions et dommages

CARPROOF

Si le véhicule a été impliqué dans des accidents, des collisions ou s'il a subi des dommages au Canada ou aux États-Unis, vous trouverez les dossiers s'y rapportant dans cette section.

NIV : 2HGFG3B49DH004431

Accidents rapportés par la police

Date de l'incident


Lieu

Détails

Aucun accident rapporté par la police trouvée


Estimations d'accident ou de dommages

Les dossiers d'estimation d'accident sont produits par les établissements spécialisés à cette fin à qui revient d'évaluer l'étendue des dommages causés à un véhicule et le montant qui en découle. Dans certains cas, des réclamations d'assurance sont liées aux estimations.

Date de l'incident	Lieu	Date de l'estimation	Type de dossier	Détails	Montant	Odomètre
02-22-2015	 Atholville, Nouveau-Brunswick, Canada	03-02-2015	Estimate Repair	Right Rear Corner	1 985,43 \$	23 823 KM
01-05-2016		01-05-2016	Estimate Repair	Right Rear Corner	723,20 \$	44 941 KM

Réclamations d'assurance

Les réclamations d'assurance indiquées dans ce rapport n'incluent pas les réclamations pour le remboursement de frais médicaux, les dommages causés à d'autres véhicules, les dommages causés à la propriété d'autrui, le remorquage, les véhicules de location ou tout autre dommage indirect.

Date de l'incident	Lieu	Type de Réclamation	Détails	Montant	Odomètre
02-22-2015	 Nouveau-Brunswick, Canada	Dommages au véhicule		1 985,00 \$	
01-05-2016	 Nouveau-Brunswick, Canada	Dommages au véhicule		723,00 \$	

Autres dossiers de dommages

Date de l'événement

Lieu

Type de dossier

Détails

Odomètre

Aucun autre dossier de dommages trouvé



Immatriculation au Canada

CARPROOF

Cette section indique à quel endroit au Canada le véhicule est ou a déjà été immatriculé, ainsi que le statut du véhicule dans ces territoires de compétence (Inspection requise, Normal, Irréparable, Remis à neuf, Récupérable, Volé).

Jurisdiction	Détermination	Détail
Alberta	Aucun enregistrement	
Colombie-Britannique	Aucun enregistrement	
Manitoba	Aucun enregistrement	
Nouveau-Brunswick	NORMAL	Ce véhicule a été immatriculé comme Normal dans cette administration.
Terre-Neuve	Aucun enregistrement	
Nouvelle-Écosse	Aucun enregistrement	
Territoire du Nord-Ouest	Aucun enregistrement	
Nunavut	Aucun enregistrement	
Ontario	Aucun enregistrement	
Île-du-Prince-Édouard	Aucun enregistrement	
Québec	Aucun enregistrement	
Saskatchewan	Aucun enregistrement	
Territoire du Yukon	Aucun enregistrement	



Vérification – Véhicule rapporté volé

CARPROOF

Cette section présente les données du Centre d'information de la police canadienne (CIPC), qui est géré par la GRC, sous la direction des Services nationaux de police, au nom de la communauté canadienne d'application de la loi.

Vérification – Véhicule rapporté volé

Actuellement non déclaré volé



Dossiers d'importation

CARPROOF

Si le véhicule a été importé vous trouverez les détails ci-dessous.

Dossiers d'importation

Aucun dossier trouvé sur l'importation de véhicules



Historique de véhicule provenant des États-Unis

CARPROOF

En plus des renseignements sur l'historique de véhicule au Canada, CARPROOF cherche également les renseignements sur l'historique de véhicule aux États-Unis. Si nous découvrons qu'un événement concernant le véhicule s'est produit aux États-Unis, vous le trouverez ci-dessous. Les détails concernant les accidents, les collisions et les dommages, ou tout autre dossier d'importation, apparaîtront dans les sections précédentes de votre rapport.

Information sur l'historique U.S.

Aucune information sur l'historique U.S.



Rappels

CARPROOF









Aucune information disponible à partir de la date que ce rapport a été généré. Veuillez contacter HONDA ou visitez le site web d'Honda.



Historique de service

CARPROOF

Ceux-ci sont les enregistrements de service réalisés sur le véhicule. Ceux-ci sont les enregistrements rapportés à CARPROOF lors de la demande du rapport – il est possible que lorsque le service s'est produit que le tout n'est pu être capturé.

Date	Adresse	Source de données	Type de dossier	Détails	Odomètre
10-30-2014	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
04-10-2015	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
11-05-2015	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
12-28-2015	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Vehicle serviced	
04-15-2016	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Emissions or safety inspection performed	
10-28-2016	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Tire condition and pressure checked	
06-30-2017	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Air filter replaced Cabin air filter replaced/cleaned Tire condition and pressure checked	
02-22-2018	 Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada	Bathurst Honda	Dossier de service	Tire condition and pressure checked	

Le sceau Un propriétaire^{MC} de CARPROOF

Le sceau Un Propriétaire^{MC} de CARPROOF qui figure sur ce rapport d'historique de véhicule repose sur les données d'immatriculation déclarées à CARPROOF à la date et à l'heure de la production du rapport. Le sceau Un Propriétaire^{MC} de CARPROOF est offert pour les véhicules personnels et commerciaux n'ayant été immatriculés qu'en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick ou à l'Île-du-Prince-Édouard. En utilisant ce rapport d'historique de véhicule, vous reconnaissez et acceptez que certains événements relatifs à la propriété du véhicule visé soient susceptibles de ne pas figurer dans ce rapport.

CARPROOF © 2005 - 2018 CARPROOF. Tout droits réservés.

Information sur les rapports

Le rapport historique de véhicule est compilé à partir de multiples sources de données. Il n'est pas toujours possible pour CARPROOF et pour ses fournisseurs de sources de données d'obtenir des renseignements complets sur un véhicule. Par exemple, il se peut que d'autres statuts, immatriculations, déclarations, renseignements sur les accidents, dossiers d'entretien, renseignements au sujet des rappels, relevés d'odomètre ou d'autres renseignements ou des contradictions relatives à un véhicule ne figurent pas dans le rapport correspondant. CARPROOF et ses fournisseurs de sources de données reçoivent des renseignements de sources externes considérées comme fiables, mais tant CARPROOF que ses fournisseurs de sources de données n'assument aucune responsabilité quant à d'éventuelles erreurs, inexactitudes ou omissions en ce qui a trait à ces renseignements. Les rapports sont fournis strictement « en l'état », et CARPROOF et ses fournisseurs de sources de données refusent formellement d'honorer toute garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie de rapidité, d'exactitude, de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier en ce qui a trait à ce rapport ou à son contenu. Ni CARPROOF ni ses fournisseurs de sources de données ne peuvent être tenus responsables de tout dommage, perte ou dépense concernant les rapports ou les renseignements figurant dans un rapport, y compris l'exactitude ou un quelconque retard ou défaut dans la prestation d'un rapport précis ou des renseignements. En obtenant, en examinant ou en utilisant le rapport historique de ce véhicule, vous vous engagez à respecter toutes les conditions d'utilisation et tous les accords de licence d'utilisateur final de CARPROOF qui sont tous susceptibles d'être modifiés de temps à autre par CARPROOF.

Conditions D'Utilisation De CARPROOF